



Foto 1 Fachada da unidade



Foto 2 Forro danificado e fiação exposta



Foto 3 Infiltração na recepção



Foto 4 Infiltração no consultório médico



Foto 5 Infiltração próximo a janela



Foto 6 Computador antigo



Foto 7 Lâmpada queimada



Foto 8 Falta de ventilador