



Foto 1 Fachada da unidade



Foto 2 Recepção



Foto 3 Parte elétrica exposta



Foto 4 Telhado com goteira



Foto 5 Cadeira rasgada



Foto 6 Lâmpadas sem funcionar



Foto 7 Ar-condicionado antigo



Foto 8 Ar-condicionado da sala da gerência antigo



Foto 9 Saída sem placas de identificação



Foto 10 Computador desativado no consultório





Foto 11 *Árvore necessitando de poda*



Foto 12 *Falta de tampa no vaso sanitário*



Foto 13 *Vaso sanitário sem assento e tampa*



Foto 14 *Janela com vidro quebrado*



Foto 15 *Autoclave desativada*



Foto 16 *Lixeira sem proteção*