





*Foto 1 - Fachada da Unidade Básica de Saúde Familiar Drº Manoel Secco*



*Foto 2 - Paredes com as pinturas avariadas, necessitando revitalização*



*Foto 3 - Computadores e internet consideravelmente morosos*



*Foto 4 - Banheiro feminino encontra-se interditado devido à parte hidráulica estar danificada*



*Foto 5 - Infiltrações encontradas em locais pontuais da unidade*



*Foto 6 - Autoclave encontra-se estragada, necessitando do devido reparo*