



Foto 1 Fachada da Unidade Básica de Saúde da Família - Paulo Coelho Machado



Foto 2 Maca do consultório danificada



Foto 3 Computador da recepção inoperante por falta de manutenção.



Foto 4 Janela com vidro quebrado no banheiro masculino.



Foto 5 Aparelhos de nebulização sem funcionar por causa de infiltração no encanamento de oxigênio.