



Foto 1 Entrada da USF



Foto 2 Recepção




Foto 3 Porta de entrada com vidro quebrado



Foto 4 Porta do fundo com vidro quebrado




Foto 5 Consultório sem computador



Foto 6 Sala bem conservada




Foto 7 Proteção prejudicada devido a árvore



Foto 8 Grades empenadas



Foto 9 Muro dos fundos




Foto 10 Salas identificadas