



Foto 1- Fachada do centro de saúde Nova Bahia



Foto 2 - Pintura recém executada na unidade



Foto 3 - Porta da sala de curativos repleta de ferrugem



Foto 4 - Azulejos quebrados em um dos consultórios



Foto 5 - Computadores, em geral, obsoletos




Foto 6 - Armários deteriorados



Foto 7 - Ventiladores inoperantes devido à falta de manutenção



Foto 8 - Extintores validados, porém em pequena quantidade



Foto 9 - Identificação da saída de emergência irregular