



Foto 1 Fachada da Unidade de Saúde da Família Dr. Albino Coimbra.




Foto 2 Computador antigo que dificulta o trabalho célere dos servidores.



Foto 3 Janela no corredor danificada.




Foto 4 Ventilador da recepção estragado.



Foto 5 Piso na recepção quebrado.



Foto 6 Parte do muro na parte dos fundos da unidade de saúde que caiu em 2019.



Foto 7 Autoclaves estragadas há mais de dois anos por falta de manutenção.