



Foto 1 - Fachada da UBS Maria Aparecida Pedrossian




Foto 2 - Computadores da unidade extremamente ociosos



Foto 3 - Ventilador do setor de acolhimento avariado



Foto 4 - Ventiladores dispostos inadequadamente sobre cadeiras no setor de acolhimento



Foto 5 - Telhado da unidade com abertura, facilitando entrada de água



Foto 6 - Encanamentos dos banheiros da unidade obstruídos



Foto 7 - Infiltração acentuada no almoxarifado



Foto 8 - Computadores sucateados, estocados na sala dos agentes de saúde



*Foto 9 - Tampas da rede de esgoto encontram-se quebradas*



*Foto 10 - Fissuras se propagando nas paredes externas da unidade*