



Foto 1 Fachada da unidade de saúde



Foto 2 Infiltração próximo ao consultório médico



Foto 3 Parede do consultório descascando



Foto 4 Infiltração no auditório



Foto 5 Infiltração no teto do auditório



Foto 6 Infiltração na parede do auditório




Foto 7 Ar-condicionado estragado na sala de observação



Foto 8 Autoclave com defeito