

Foto 1 Berçário



Foto 2 Sala de aula mobiliada



Foto 3 Vestiário sem conclusão



Foto 4 Banheiro sem conclusão



Foto 5 Sala de aula sem conclusão



Foto 6 Parquinho



Foto 7 Área de recreação



Foto 8 Área de recreação da escola



Foto 9 Falta de tomadas



Foto 10 Falta de interruptor nas salas



Foto 11 Ligação dos chuveiros do banheiro



Foto 12 Parte elétrica sem conclusão



Foto 13 Porta do banheiro



Foto 14 Vasos sanitários sem tampas



Foto 15 Fogão da unidade



Foto 16 Pia sem ligação para vazão de água



Foto 17 Infiltração no teto



Foto 18 Bebedouro sem tomada




Foto 19 Corredor sem extintor de incêndio