



Foto 1 Entrada da EM Maestro João Corrêa



Foto 2 Biossegurança sinalizada



Foto 3 Extintor com data de validade expirada



Foto 4 Móveis conservados



Foto 5 Armários deteriorados



Foto 6 Banheiro sem tampa sanitária



Foto 7 Cantina escassa de utensílios



Foto 8 Grade da quadra avariada