



Foto 1 Entrada da unidade



Foto 2 Rampa de acessibilidade




Foto 3 Corredor atrás da unidade



Foto 4 Falta de luminária



Foto 5 Sala de pediatria




Foto 6 Teto sem forro



Foto 7 Fiação exposta



Foto 8 Infiltração



Foto 9 Cadeira desgastada



Foto 10 Extintor de incêndio



Foto 11 Ar-condicionado instalado incorretamente



Foto 12 Teto sem forro



Foto 13 F3rmacia



Foto 14 Autoclave quebrada