



Foto 1 - Academia destinada à terceira idade necessitando de reparos nos aparelhos.



Foto 2 - Ausência de manutenção e limpeza.



Foto 3 - Pista de caminhada com rachaduras, causando risco de queda para a população.



Foto 4 - Grama necessitando de manutenção, pois se encontra relativamente alta.



Foto 5 - Centro de apoio encontra-se abandonado e degradado.