



Foto 1 - Brinquedos escassos, mas em bom estado.



Foto 2 - Pneus transformados em peças lúdicas.



Foto 3 - Pequena área de terra usada como campo de futebol.



Foto 4 - Ausência de delimitação e caracterização do campinho.



Foto 5 - Precisão da coleta de lixo evitando acúmulo de folhas



Foto 6 - Falta de manutenção e limpeza



Foto 7 - Necessidade de aparar a grama



Foto 8 - Indispensabilidade da coleta de lixo