



Foto 1 - Fachada frontal da UBSF Dom Antônio Barbosa



Foto 2 - Pisos trincados



Foto 3 - Pisos trincados e quebrados, deixando o contrapiso à mostra



Foto 4 - Contrapiso aparente



Foto 5 - Pontos de infiltração



Foto 6 - Cadeiras odontológicas novas



Foto 7 - Fiação instalada para fixação de cadeira odontológica



Foto 8 - Medicamentos devidamente armazenados



Foto 9 - Contrapiso aparente na farmácia



Foto 10 - Recepção da desprovida de climatização



Foto 11 - Tubulação de oxigênio instalada