



Foto 1 - Fachada da UBSF João Miguel Basmage



Foto 2 - Pisos trincados e quebrados na entrada da unidade



Foto 3 - Recepção ampla e arejada



Foto 4 - Acomodações aos usuários na recepção



Foto 5 - Alçapão indevidamente aberto



Foto 6 - Banheiro inadequado e extremamente sujo



Foto 7 - Farmácia organizada



Foto 8 - Medicamentos escassos na farmácia



Foto 9 - Autoclave em desuso por falta de manutenção



Foto 10 - Fiação elétrica aparente