



Foto 1 - Fachada da USF Vila Cox




Foto 2 - Computadores e internet extremamente arcaicos e morosos, respectivamente



Foto 3 - Fissuras se alastrando na estrutura de toda unidade



Foto 4 - Consultório apresenta extensas rachaduras



Foto 5 - Rodapé avariado incorrendo em acidentes



Foto 6 - Deterioração da fachada da repartição



Foto 7 - Severa infiltração em dos consultórios da USF



Foto 8 - Avarias na estrutura e incorreta drenagem dos ares condicionados