



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Geraldo Castelo.



Foto 2 Extintor de incêndio fora do prazo de validade desde agosto de 2019.



Foto 3 Monitores, mouses e teclados estragados no laboratório de informática.




Foto 4 Computadores antigos, não possuem atualização.



Foto 5 Armário antigo e danificado.



Foto 6 Armário quebrado e enferrujado.




Foto 7 Viga de madeira infestada por cupins.



Foto 8 Muro da quadra de esportes com a pintura descascando.



*Foto 9 Infiltração na parede do laboratório de informática.*



*Foto 10 Infiltração danificando a pintura da parede no laboratório de informática.*