



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Imaculada Conceição.



Foto 2 Falta de extintores de incêndio nos suportes.



Foto 3 Pintura da quadra de esportes descascando.



Foto 4 Área verde com necessidade de manutenção.



Foto 5 Fezes de pombos na quadra de esportes.



Foto 6 Presença de fezes de pombos na estrutura da quadra de esportes.



Foto 7 Vaso sanitário sem assento e tampa.



Foto 8 Vazamento na pia do banheiro.



Foto 9 Portas danificadas no banheiro.



Foto 10 Porta papel antigo e com ferrugem.



Foto 11 Sala aos fundos da escola onde a construção não foi concluída desde 2012.



Foto 12 Interior da sala de aula onde a obra está paralisada.