

Foto 1 - Computadores e rede de internet obsoletos e morosos.



Foto 2 - Autoclave avariada há mais de dois anos.



Foto 3 - Móveis da unidade enferrujados ou estragados.



Foto 4 - Equipamentos médicos, como sonar e esfigmo, encontram-se avariados.



Foto 5 - Rede de oxigênio necessitando de manutenção.



Foto 6 - Recepção da unidade necessitando de acomodações para os usuários.




Foto 7 - Farmácia da UBS sem o devido provimento de medicamentos.



Foto 8 - Macas dos consultórios rasgadas precisando ser substituídas ou consertadas.