



Foto 1 Fachada da UPA Vila Almeida.



Foto 2 Batente da porta de entrada da área verde danificado e com a presença de cupins.



Foto 3 Batente da porta na emergência danificado.



Foto 4 Janela do corredor com vidro quebrado.




Foto 5 Vaso sanitário sem assento e tampa, bem como batente da porta infestado por cupins.



Foto 6 Armários enferrujados e sustentados por tijolos.



Foto 7 Geladeira da copa quebrada.



Foto 8 Infiltração no teto do dormitório utilizado pelos servidores.





Foto 9 Infiltração no teto próximo a recepção.



Foto 10 Ar-condicionado com vazamento, causando infiltração com mofo.



Foto 11 Fiação do sistema de prevenção de incêndio exposta.



Foto 12 Banco do refeitório quebrado.



Foto 13 Porta de entrada da emergência deteriorada.



Foto 14 Colchão da cama utilizada por pacientes internados na área verde em péssimas condições de conservação.




Foto 15 Computador antigo, com problema no monitor.



Foto 16 Infiltração com mofo no teto da internação infantil.





Foto 17 Sala de raio-x inoperante há mais de 10 meses por falta de manutenção no equipamento.



Foto 18 Piso quebrado nos corredores.



Foto 19 Porta da copa corroída por ferrugem.



Foto 20 Estrutura da cobertura na área do SAMU corroída por ferrugem.




Foto 21 Presença de pombos na unidade de saúde.