



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Pe. Heitor Castoldi.



Foto 2 Extintor de incêndio vencido desde novembro 2017.



Foto 3 Muro ao lado das salas de aula com rachadura espessa.



Foto 4 Pintura danificada na parede.



Foto 5 Cesto de basquete sem rede na quadra de esporte.



Foto 6 Quadra de esportes sem iluminação devido ao furto de fios.