



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues.




Foto 2 Computador utilizado pelos servidores antigo e sem manutenção.



Foto 3 Extintor de incêndio vencido desde setembro de 2020.



Foto 4 Falta de portas no banheiro, bem como falta de assento e tampa nos vasos sanitários.



Foto 5 Quadra de esportes com presença de pombos (pragas urbanas).



Foto 6 Rampa de acessibilidade não está uniformidade, dificultando o acesso de cadeirantes.



Foto 7 Parquinho de areia desativado, pois a unidade não possui mais educação infantil.