



Foto 1 Fachada da EMEI O BOM PASTOR.



Foto 2 Raízes da árvore danificou a calçada.



Foto 3 Lavanderia com azulejos soltos na parede.



Foto 4 Lavanderia com as paredes sem pintura.



Foto 5 Rachaduras na parede do banheiro feminino.



Foto 6 Cozinha com toldo danificado e panelas quebradas.



Foto 7 Toldo deteriorado.



Foto 8 Rachaduras no muro do parque infantil.