



Foto 1 Monumento da Praça Coophatrabalho - Iluminação e Revitalização.



Foto 2 Raízes de árvores danificando a calçada por todo o entorno da praça.



Foto 3 Calçamento quebrado e despedaçado.



Foto 4 Mesa e bancos quebrados revelando a falta de manutenção.



Foto 5 Bancos de madeira encontram-se avariados.



Foto 6 Campo de futebol necessitando de troca do gramado e instalação de rede nas traves.



Foto 7 Quadra de areia em bom estado para uso.



Foto 8 Quadra de esportes precisando de revitalização na pintura e conserto no alambrado.



Foto 9 Parte posterior da praça vandalizada e com a estrutura da calçada danificada.



Foto 10 Entulhos, lixo e restos de poda amontoados irregularmente.



Foto 11 Parquinho infantil insatisfatório.



Foto 12 Academia ao ar livre disponível à população.