



Foto 1 Fachada da EM Irene Szukala.



Foto 2 Banheiros isentos de portas, tampas e assentos.



Foto 3 Sanitários com portas quebradas.



Foto 4 Quadra esportiva sem iluminação devido ao furto da fiação elétrica.



Foto 5 Janelas quebradas por atos de vandalismo.



Foto 6 Prejuízo constante com a quebra reiterada das janelas aos fins de semana.



Foto 7 Mobiliário do corpo discente desgastados e insuficientes.



Foto 8 Extintores com a data de validade expirada.



Foto 9 Tampa de esgoto avariada.



Foto 10 Pintura desgastada por toda a extensão da instituição.



Foto 11 Estrutura significativamente danificada devido a um temporal.



Foto 12 Intensas infiltrações, mofo e lodo sobre banheiro que encontra-se interdito.



Foto 13 Infestação de pombos na escola, arruinando a pintura e vetor de transmissão de doenças.



Foto 14 Vasta rachadura comprometendo a estrutura da escola.