



Foto 1 Fachada da Escola Municipal José de Souza - Zezão.



Foto 2 Salas de aulas amplas, climatizadas e devidamente mobiliadas.



Foto 3 Setor administrativo e pedagógico providos de computadores em quantitativo insuficiente e de uma rede de internet morosa.



Foto 4 Cozinha adequadamente equipada, provida e estruturada.



Foto 5 Porta da cozinha corroída por ferrugem, em condições higiênico sanitárias irregulares.



Foto 6 Estrutura de metal da cobertura enferrujada.



Foto 7 Extensa rachadura ocorrendo em uma das paredes da escola.



Foto 8 Fissuras e buracos constantes no corredor central da instituição.



Foto 9 Calçamento, em locais pontuais, encontra-se irregular devido à extensas rachaduras e ocorrência de buracos.



Foto 10 Banheiro sem manutenção hidráulica e inexistência de tampas e assentos sanitários.



Foto 11 Pisos de determinado banheiro indicando encanamento com vazamento.



Foto 12 Banheiro da quadra esportiva em condições precárias para uso.



Foto 13 Banheiros na área da quadra, com as pias sem sifões.



Foto 14 Quadra esportiva com a pintura desgastada, tela de proteção avariada e ausência das tabelas de basquete.



Foto 15 Considerável presença de pombos na instituição.



Foto 16 Inexistência de extintores por toda a extensão da escola.