



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Wilson Taveira Rosalino.



Foto 2 Corredores sem extintores de incêndio.



Foto 3 Trave na quadra de esportes quebrada.



Foto 4 Tabela de basquete em condições precárias.



Foto 5 Pintura da quadra de esportes precisa de manutenção.



Foto 6 Parquinho interditado por conta de areia contaminada.



Foto 7 Forro de madeira danificado.



Foto 8 Fezes de pombos na quadra de esportes.





*Foto 9 Mesas utilizadas pelos alunos nas aulas em condições precárias.*



*Foto 10 Falta de assento e tampa nos vasos sanitários.*



*Foto 11 Luminária quebrada.*



*Foto 12 Rua Tokuei Nakao muito estreita, com constantes acidentes em frente a unidade escolar.*