



Foto 1 Fachada da EMEI Mary Sadalla Saad.



Foto 2 Salas de aula devidamente mobiliadas, providas, climatizadas e limpas.



Foto 3 Algumas cadeiras de alimentação encontram-se desgastadas, necessitando de substituição.



Foto 4 Depósito para materiais didáticos está satisfatoriamente organizado.



Foto 5 Cozinha provida, equipada e higienizada.



Foto 6 Refeitório adequadamente mobiliado e acolhedor.




Foto 7 Banheiros apresentam-se higienizados e conservados.



Foto 8 No banheiro, os pertences das crianças estão dispostos no armário, devidamente identificados.



*Foto 9 Dispensador instalado nos banheiros, para descarte de fraldas.*



*Foto 10 Calha estragada, necessitando de conserto.*



*Foto 11 Assoalho do parquinho apresenta rachaduras.*



*Foto 12 Locais pontuais da escolas com o piso esburacado.*