



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira.



Foto 2 Muro da escola com reboco soltando em vários pontos.



Foto 3 Piso do pátio com buracos.



Foto 4 Piso do pátio com buracos.



Foto 5 Piso do refeitório com buracos e desnível.



Foto 6 Calha instalada no teto do pátio entupida.



Foto 7 Mobiliário da sala dos professores danificado.




Foto 8 Biblioteca com espaço físico muito pequeno e sem climatização.



Foto 9 Exaustor da cozinha sem funcionar e revestimento soltando da parede.



Foto 10 Bebedouro com defeito.



Foto 11 Tabela de basquete quebrada.



Foto 12 Quadra de esportes com infestação de pombos.



Foto 13 Área atrás da quadra de esportes.



Foto 14 Parquinho infantil com brinquedo quebrado.



Foto 15 Parquinho infantil precisa de calçamento.




Foto 16 Árvore necessita de poda.