



Foto 1 Fachada Escola municipal Professor Alcídio Pimentel.



Foto 2 Pátio da escola.



Foto 3 Área utilizada para recreação dos alunos.



Foto 4 Quadra de esportes com necessidade de revitalização.



Foto 5 Parquinho infantil precisando de reformas e troca de brinquedos.



Foto 6 Grama e mato alto, carecendo de poda.



Foto 7 Telhado e fiação elétrica antigos, necessita de reparos constantes.



Foto 8 Calçada da entrada principal desgastada.