



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Professor Carlos Henrique Schrader.



Foto 2 Calha do telhado com problemas na estrutura .



Foto 3 Janelas antigas e estragadas.



Foto 4 Sala de aula com pouca iluminação.



Foto 5 Cozinha com falta de utensílios e panelas .



Foto 6 Quadra de esportes necessitando de revitalização.



Foto 7 Pátio da escola com mato alto.



Foto 8 Sala de funcionários sem lâmpadas.