



Foto 1 Necessidade de faixa de pedestre elevada.



Foto 2 Piso quebrado, desnivelado e escorregadio.



Foto 3 Calha ineficiente para vazão das águas das chuvas.




Foto 4 Salas de aula com Infiltração e falta de pintura .



Foto 5 Corredores com falta de iluminação .



Foto 6 Salas de aula sem climatização.



Foto 7 Cobertura da quadra de esporte com telhas faltando.



Foto 8 Quadra de esporte com pintura desgastada.



Foto 9 Buraco na calçada causado pela umidade do solo.



Foto 10 Muro com estrutura comprometida.



Foto 11 Tampa do ralo quebrada no pátio da escola.



Foto 12 Forro solto e caindo.



Foto 13 Lavatório inativo com vazamento.



Foto 14 Parque Infantil desativado.