



Foto 1 Placa com nome da Praça encontra-se depredada.



Foto 2 Mato alto e grades de proteção com telas danificadas.



Foto 3 Grade de proteção do campo de futebol com risco de cair.



Foto 4 Grade de proteção do campo de futebol com risco de cair



Foto 5 Brinquedos do parquinho infantil quebrados e sem manutenção.



Foto 6 Brinquedos do parquinho infantil quebrados e sem manutenção.



Foto 7 Bancos quebrados e mato alto na área do parquinho infantil.



Foto 8 Academia ao ar livre.