



Foto 1 Placa de identificação da Praça Cuiabá.



Foto 2 Coreto da praça sendo refúgio para pessoas em situação de rua.



Foto 3 Área do coreto com pertences utilizados pelos desabrigados.



Foto 4 Coreto com a pintura completamente danificada por pichações e graves infiltrações.



Foto 5 Faixadas dos banheiros todas vandalizadas, sujas e mofadas.



Foto 6 Banheiros utilizados como descarte pra quaisquer tipo de lixo.



Foto 7 Praça sem manutenção com caixas de passagem abertas e calçamento todo deteriorado.



Foto 8 Postes com as tampas avariadas e fiação furtada.