



Foto 1 Placa de identificação da praça depredada por ato de vandalismo.



Foto 2 Resíduos resultantes de poda sem o devido descarte.



Foto 3 Parquinho estruturado e aparentemente limpo, entretanto com livre acesso a animais.



Foto 4 Cobertura inexistente sobre os bancos.



Foto 5 Balanços encontram-se avariados.



Foto 6 Caixa d'água com a estrutura completamente danificada por ferrugem e pichações.



Foto 7 Árvore encostando na rede elétrica.



Foto 8 Quadra esportiva com rachaduras e a pintura desgastada.