



*Foto 1 Entrada da praça adequadamente identificada.*



*Foto 2 Praça limpa, mantida e satisfatoriamente arborizada.*



*Foto 3 Pista de caminhada com irregularidades suscetível à intercorrências.*



*Foto 4 Ausência da tampa na caixa de passagem, causando riscos de acidentes.*



*Foto 5 Quadra esportiva com a pintura desgastada e tela de proteção avariada.*



*Foto 6 Poste sem tampa de proteção restando a fiação exposta.*



*Foto 7 Extravasamento de esgoto doméstico no terreno da praça.*



*Foto 8 Parquinho amplo e limpo, porém com a necessidade de recuperação de determinados brinquedos.*