



Foto 1 Placa de identificação da praça Santo Antônio



Foto 2 Área verde satisfatoriamente mantida.



Foto 3 Academia ao ar livre disponível à população.



Foto 4 Parquinho necessitando de benfeitorias.



Foto 5 Determinados brinquedos danificados, necessitando manutenção.



Foto 6 Pista de caminhada ao entorno da praça com extensas rachaduras.



Foto 7 Calçamento constante de irregularidades.



Foto 8 Grades de proteção avariadas.