



Foto 1 Placa com nome da praça.



Foto 2 Grade danificada.



Foto 3 Rampa de acesso improvisada.



Foto 4 Área de uso comum carece de reformas.



Foto 5 Bancos e calçamento quebrados.



Foto 6 Lixeiras depredadas.



Foto 7 Pátio de esportes necessita de revitalização.



Foto 8 Posto da guarda civil.