



Foto 1 Praça República do Líbano.



Foto 2 Arborização e limpeza conservadas.



Foto 3 Buracos na pista de caminhada.



Foto 4 Vários pontos defeituosos na pista de caminhada.



Foto 5 Pátio da praça com a calçada danificada.



Foto 6 Fiação elétrica aparente.



Foto 7 Tampa da caixa de esgoto quebrada.



Foto 8 Tampa da caixa de esgoto quebrada.





Foto 9 Portão do Parque infantil avariado.



Foto 10 Grades do parque infantil com algumas brechas.



Foto 11 Parque infantil com quantidade insuficiente de brinquedos.



Foto 12 Piso da quadra de esportes sem pintura.



Foto 13 Tabela de basquete quebrada.



Foto 14 Tabela de basquete quebrada.



Foto 15 Grade de proteção cortada.



Foto 16 Grade de proteção danificada.





Foto 17 Grade de Proteção com remendos.



Foto 18 Ralo de drenagem sem tampa.



Foto 19 Muro da quadra com infiltrações.



Foto 20 Piso da quadra com infiltrações em vários pontos.