



Foto 1 Praça das Araras.



Foto 2 Monumento com nome da praça danificado.



Foto 3 Calçada com buracos .



Foto 4 Calçada com buracos.



Foto 5 Calçamento com rachaduras.



Foto 6 Caixa de esgoto quebrada.



Foto 7 Falta de limpeza em vários pontos.



Foto 8 Parquinho infantil sem portão.



Foto 9 Brinquedos quebrados.



Foto 10 Parquinho infantil sem manutenção.



Foto 11 Grade de proteção danificada.



Foto 12 Portão da quadra de esporte depredado.



Foto 13 Grade de proteção aberta.



Foto 14 Quadra de esportes sem tabela de basquete.



Foto 15 Pintura da quadra necessita de revitalização.



Foto 16 Árvores necessitando de poda.