



Foto 1 Portão de entrada da Praça do Velho Preto.



Foto 2 Pista de caminhada com rachaduras.



Foto 3 Pista de caminhada com rachaduras.



Foto 4 Pista de caminhada com desnível e rachaduras.



Foto 5 Grade de arame cortada.



Foto 6 Grade de arame rompida.



Foto 7 Tabela de basquete deteriorada.



Foto 8 Tabela de basquete deteriorada.




Foto 9 Quadra de esportes necessita de pintura.



Foto 10 Bancos da quadra de esportes quebrados.



Foto 11 Grade de proteção da quadra faltando.



Foto 12 Vários pontos sem instalação de lixeiras.