



Foto 1 Desnível na pista de caminhada em frente ao parquinho e academia ao ar livre.



Foto 2 Calçamento danificado.



Foto 3 Calçamento danificado próximo à concha acústica.



Foto 4 Bancos de repouso sem assento.



Foto 5 Bancos de repouso com o assento de madeira quebrado.



Foto 6 Lixeiras sem os cestos de lixo.



Foto 7 Árvore próxima ao parquinho da praça com risco de queda.



Foto 8 Concha Acústica Família Espíndola.




Foto 9 Infiltração na laje do palco.



Foto 10 Fiação elétrica da tomada localizada no palco sem a devida proteção.



Foto 11 Infiltração na parede do camarim.



Foto 12 Descarga do vaso sanitário do camarim danificada.



Foto 13 Vaso sanitário do camarim sem assento e tampa.



Foto 14 Ralo do banheiro sem proteção.



Foto 15 Infiltração com mofo na parede do segundo camarim.



Foto 16 Chuveiro do banheiro com vazamento constante.



Foto 17 Falta de extintores nos suportes.



Foto 18 Tampas das caixas de esgoto quebradas.



Foto 19 Caixa de energia sem tampa.