



Foto 1 Fachada UBS Dra. Eleonora Moura Q. Gomes.



Foto 2 Área de espera dos pacientes.



Foto 3 Recepção da unidade.



Foto 4 Corredor de acesso aos consultórios.




Foto 5 Autoclave estragada.



Foto 6 Consultório odontológico faltando cadeiras para atendimento.



Foto 7 Bebedouro foi furtado.



Foto 8 Árvores carecem de poda.