



Foto 1 Fachada da Unidade de Pronto Atendimento - Universitário.



Foto 2 Teto da sala de hidratação após chuva forte no dia 15/05/2022.



Foto 3 Baldes nos corredores para conter as goteiras do telhado.



Foto 4 Várias caixas e baldes no corredor para armazenar água das goteiras.



Foto 5 Cadeiras utilizadas pelos servidores em condições precárias.



Foto 6 Estrutura de sustentação das cadeiras da recepção enferrujadas e com pontas.



Foto 7 Infiltração na parede causada por vazamento do ar-condicionado.



Foto 8 Instalação elétrica do ventilador com fiação exposta.



Foto 9 Falta de vidro nas portas.



Foto 10 Tampa do vaso sanitário quebrada.



Foto 11 Janela com vidro quebrado na emergência infantil.




Foto 12 Portas das salas danificadas.



Foto 13 Portas corroídas por ferrugem



Foto 14 Mofo no armário causado por vazamento da pia.



Foto 15 Lâmpadas queimadas.



Foto 16 Falta de portas nos banheiros da recepção.




Foto 17 Tomadas com fiação exposta.




Foto 18 Computador sem manutenção e com o teclado em condições precárias.



Foto 19 Consultório médico não possui computadores.



Foto 20 Autoclave estragada.



Foto 21 Farmácia de atendimento à população interditada.