



Foto 1 Fachada da Unidade de Saúde da Família  
Márcia de Sá Earp.



Foto 2 Ventiladores estragados na recepção.



Foto 3 Recepção sem a devida climatização.



Foto 4 Autoclave estragada há mais de seis meses,  
precisa de manutenção.



Foto 5 Vaso sanitário sem tampa no banheiro para  
Pessoas com Necessidades Especiais.



Foto 6 Tomadas com fiação exposta no consultório  
médico.




Foto 7 Computador antigo, apresenta lentidão.




Foto 8 Sala de odontologia precisa de mais  
computadores.




Foto 9 Notebook particular de médico.



Foto 10 Câmara fria estragada, deixando a unidade de saúde sem vacinação.



Foto 11 Prateleiras com falta de medicamentos na farmácia.