



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Coronel Sebastião Lima.



Foto 2 Pátio interno da escola.



Foto 3 Pátio externo carecendo de revitalização da pintura das paredes.



Foto 4 Fachada da cozinha necessita de pintura.



Foto 5 Muro com rachaduras na estrutura.



Foto 6 Grades com pintura desgastada.



Foto 7 Parquinho infantil inativo.



Foto 8 Quadra de esportes carece de revitalização.





*Foto 9 Mato alto por todo entorno da quadra de esportes.*



*Foto 10 Mato alto nos arredores do prédio necessita de poda.*