



Foto 1 - Monumento de identificação da Praça Jorge Razuk.



Foto 2 - Academia ao ar livre disponível para a população.



Foto 3 - Parquinho infantil necessitando de reforma e melhorias.



Foto 4 - Estrutura de concreto avariada.



Foto 5 - Jogos de tabuleiro de concreto necessitando de conserto.



Foto 6 - Precisão de limpeza por toda a extensão da praça.



Foto 7 - Descarte indevido de lixo em determinados locais da praça.



Foto 8 - Calçamento do espaço público constante de consideráveis rachaduras.