

Foto 1 - Praça Flamboyant



Foto 2 - Academia ao ar livre disponível para a população.



Foto 3 - Parquinho infantil necessitando de reforma e melhorias.



Foto 4 - Bancos e jogos de tabuleiros instalados pela população.



Foto 5 - Área verde satisfatoriamente manutenida.



Foto 6 - Pista de caminhada apta para uso dos munícipes.



Foto 7 - Heliponto instalado na praça.



Foto 8 - Praça escassa de atrativos para lazer e socialização.



