



Foto 1 Praça não tem placa de identificação.



Foto 2 Bancos e área de descanso faltantes.



Foto 3 Lixeiras faltantes por toda extensão da praça.



Foto 4 Academia ao ar livre.



Foto 5 Academia ao ar livre.



Foto 6 Calçada da pista de caminhada irregular.



Foto 7 Piso tátil com desnível.



Foto 8 Calçamento da pista de caminhada danificado.